Αριθμός Αναφοράς

02018

Ημ/νια Ελέγχου

31-10-2026

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Μάρκα	**Μοντέλο**
Renault	Clio
Χρονολογία	**Κυβικά**
10/08/2020	1.461
Ιπποδύναμη	**Καύσιμο**
86	Πετρέλαιο
Χιλιόμετρα	**Κίνηση**
96.547	Προσθιοκίνητο
Σασμάν	**Πόρτες**
Χειροκίνητο	5
Καθίσματα	**Χρώμα**
5	Μάυρο

ΕΓΓΡΑΦΑ

Άδεια Κυκλοφορίας
Πρωτότυπη

Παρακράτηση
Όχι

Ιστορικό Service
Διαθέτει - ενημερωμένο

Τελευταίο Service
29/10/2026

Τελευταίο Service (Χιλ/τρα)
96.545

Ημ/νία 1ης άδειας
10/08/2020

Ημ/νία 1ης ταξ/σης Ελλάδα
10/08/2020

EURO class
Euro 6

Ρύποι (CO_2 gr/χλμ)
94

Τέλη Κυκλοφορίας
€ 85

Τελευταίος Έλεγχος ΚΤΕΟ

Ημ/νία τελευταίου ελέγχου
06/07/2026

Χιλιόμετρα κατά τον έλεγχο
87.070

Κλειδιά
2

Ρεζέρβα / Κιτ έκτακτης ανάγκης
Μόνο Ρεζέρβα

1. ΔΟΚΙΜΗ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις
Κατά τη δοκιμή του οχήματος ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

Επεξηγήσεις Χρωμάτων σε Βαφή

- Καλή Κατάσταση
- Καλή Κατάσταση με Παρατηρήσεις
- Χρήζει Ελέγχου
- Προβληματικό Σημείο, χρήζει επισκευής ή βαφής με επιδιόρθωση
- Φθορές / Εκδορές

Επεξηγήσεις Χρωμάτων σε Αμάξωμα - Πλαίσιο

- Καλή Κατάσταση
- Καλή Κατάσταση με Παρατηρήσεις
- Χρήζει Ελέγχου
- Προβληματικό Σημείο
- Φθορές / Εκδορές

Διάφορα

✔ Καλή κατάσταση / Λειτουργικό

X Υπάρχει βλάβη Χρήζει Αντικατάστασης

! Παρατήρηση / Χρήζει Ελέγχου

Συντομογραφίες

ΕΑ – Εμπρός Αριστερά

ΕΔ – Εμπρός Δεξιά

ΠΑ – Πίσω Αριστερά

ΠΔ – Πίσω Δεξιά

2. ΕΛΕΓΧΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Λειτουργία τηλεχειρισμού:	✓	Immobilizer:	✓
Ανάφλεξη / Αμεσότητα:	✓	Θόρυβος κατά την εκκίνηση:	✓
Υποψία για Καδένα ή Ωστήρια:	✓	Ρελαντί (ομαλότητα):	✓
Λειτουργία ομαλότητας:	✓	Συμπλέκτης / Σκληρός:	✓
Αποσύμπλεξη / Χαμηλή:	✓	Σκορτσάρισμα κατά την εκκίνηση:	✓
Επιλογέας εν στάση:	✓	Αλλαγή ταχυτήτων ανέβασμα:	✓
Αλλαγή ταχυτήτων κατέβασμα:	✓	Επιτάχυνση:	✓
Θόρυβος κύλισης / Ελαστικά στα 80 kM/h:	✓	Θόρυβος κύλισης / Ρουλεμάν:	✓
Θόρυβος εμπρόσθιου τμημάτων σε λακκούβες:	✓	Θόρυβος πίσω τμημάτων σε λακκούβες:	✓

Cruise Control:	✓	Ευστάθεια οχήματος:	✓
Ευθυγράμμιση (Ισιο τιμόνι):	✓	Ζυγοστάθμιση (Τρέμει το τιμόνι):	✓
Λειτουργία ανάρτησης / Πλέει:	✓	Θόρυβος ανάρτησης:	✓
Λειτουργία A/C / Απόδοση:	✓	Λειτουργία καλοριφέρ / Απόδοση:	✓
Θόρυβος ανεμιστήρα A/C:	✓	Start-Stop:	✓
Κόρνα:	✓		
Παράθυρο οδηγού:	✓	Παράθυρο συνοδηγού:	✓
Παράθυρο Π.Α.:	✓	Παράθυρο Π.Δ.:	✓
Καθαριστήρες εμπρός:	✓	Καθαριστήρες πίσω:	✓

Πλυστική εμπρός:	✓	Πλυστική πίσω:	✓
Χειριστήρια τιμονιού:	✓	Οθόνη καντράν / Ενδείξεις:	✓
Οθόνη ραδιοφώνου / Ενδείξεις:	✓	Πλοήγηση:	✓
Κάμερα οπισθοπορείας:	-	Ηχεία λειτουργικά:	✓
Κλειδαριά πόρτας οδηγού:	✓	Κλειδαριά πόρτας συνοδηγού:	✓
Κλειδαριά πόρτα Π.Α.:	✓	Κλειδαριά πόρτα Π.Δ.:	✓
Κλειδαριά πόρτ παγκάζ:	✓	Αμορτισέρ πόρτ παγκάζ:	✓
Ζώνες:	✓	Λειτουργία καθρεπτών:	✓
Αναπτήρας:	✓	Λοιπές λειτουργίες:	✓

3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ



Ταπετσαρίες στις Πόρτες:	✓	Λάστιχα στις Πόρτες:	✓
Ταμπλό:	✓	Χειρολαβές:	✓
Καθίσματα:	✓	Εσωτερικός Καθρέπτης:	✓
Ουρανός:	✓		

4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ



Α. ΒΑΦΗ

Φτερό ΕΑ:		Φτερό ΕΔ:	
Φτερό ΠΑ:		Φτερό ΠΔ:	
Μαρσπιέ ΕΑ:		Μαρσπιέ ΕΔ:	
Πόρτα ΕΑ - Καθρέπτης:		Πόρτα ΕΔ - Καθρέπτης:	
Ηλιοροφή / Κουκούλα:	Δ/Υ	Οροφή:	

Πόρτα ΠΑ:		Πόρτα ΠΔ:	
Καπό:		Κεραία:	
Προφυλακτήρας Ε:		Προφυλακτήρας Π:	

Β. ΑΜΑΞΩΜΑ / ΠΛΑΙΣΙΟ

Πάτωμα:		Οροφή:	
Κολώνες:		Μαρσπιέ:	
Ράμφη:		Χώρος Αποσκευών:	
Θόλοι:			

Γ. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Φωτιστικό Σώμα ΕΔ:		Φωτιστικό Σώμα ΕΑ:	
Φωτιστικό Σώμα ΠΔ:		Φωτιστικό Σώμα ΠΑ:	
Προβολείς ομίχλης:		Φώτα ημέρας:	
Φλας καθρέπτη Δ:		Φλας καθρέπτη Α:	

5. ΖΑΝΤΕΣ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ




DOT Ελαστικών:	11/26		
Ελαστικά Πέλμα ΕΔ:	7.59	Ελαστικά Πέλμα ΕΑ:	7.79
Ελαστικά Πέλμα ΠΔ:	7.86	Ελαστικά Πέλμα ΠΑ:	7.99
Ζάντες - Τάσια κατάσταση ΕΔ:	✓	Ζάντες - Τάσια κατάσταση ΕΑ:	✓
Ζάντες - Τάσια κατάσταση ΠΔ:	✓	Ζάντες - Τάσια κατάσταση ΠΑ:	✓
Ζυγοστάθμιση:	✓		

6. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ



Ηλεκτρονικά Κινητήρα:	✓	ABS - ESP:	✓
Ηλεκτρονικά Σασμάν:	✓	Ηλεκτρονικά Δικτύου:	✓
Ηλεκτρονικά Κλιματισμού:	✓	Αερόσακος:	✓
Πίνακας Οργάνων:	✓	Ραδιόφωνο:	✓
Φώτα:	✓		

7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΔΗΣΗΣ



Α. ΑΝΑΡΤΗΣΗ / ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ανάρτηση εμπρός (Απόκριση/ Διαρροή):	✓	Ανάρτηση πίσω (Απόκριση/ Διαρροή):	✓
Ακρόμπαρα (κατάσταση):	✓	Μπαλάκια (κατάσταση):	✓
Ημιαξόνια/ Φούσκες (Κατάσταση/ Διαρροή):	✓		


Ψαλίδι ΕΔ:	✓	Ψαλίδι ΕΑ:	✓
Ψαλίδι ΠΔ:	✓	Ψαλίδι ΠΑ	✓
Ρουλεμάν Τροχών εμπρός:	✓	Ρουλεμάν Τροχών πίσω:	✓
Ζαμφόρ/ Μπρατσάκια Ανάρτησης (κατάσταση):	✓	Τιμόνι (απόκριση):	✓
Κρεμαριέρα (κατάσταση):	✓	Ευθυγράμμιση:	✓

Β. ΦΡΕΝΑ




Πεντάλ (απόκριση):	✓		
Δίσκοι (εμπρός):	✓	Δίσκοι (πίσω):	✓
Τακάκια (εμπρός):	✓	Τακάκια (πίσω):	✓
Χειρόφρενο (απόκριση):	✓	Υγρά Φρένων:	✓
Σωληνάκια Φρένων (εμπρός):	✓	Σωληνάκια Φρένων (πίσω):	✓

8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ




Κιβώτιο Ταχυτήτων (Λειτουργία/Διαρροή): ✓

9. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ



Λιπαντικό (Στάθμη):	✓	Εξωτερικοί Ιμάντες (Κατάσταση):	✓
Βάσεις Κινητήρα (Κατάσταση):	✓	Υπερτροφοδότηση (Turbo) (Λειτουργία):	✓
Σώμα Κινητήρα (Block) (Διαρροές):	✓	Κολάρα / Σωληνώσεις / Σωληνάκια Υποπιέσεων:	✓
Σύστημα Εξάτμισης (Κατάσταση):	✓	Σύστημα Τροφοδοσίας (Διαρροές):	✓

10. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ



Ψυγείο Κινητήρα / Δοχείο Ψυκτικού Υγρού (Φθορά/Διαρροή/ Στάθμη):	✓	Σωληνώσεις Ψυγείου Κινητήρα (Φθορά/ Διαρροή):	✓
Ψυγείο A/C (Φθορά/ Διαρροή):	✓	Σωληνώσεις Ψυγείου A/C (Φθορά/Διαρροή):	✓
Βεντιλατέρ:	✓	Ψυγείο Intercooler:	✓
Σωληνώσεις Intercooler:	✓	Συμπιεστής / Ιμάντας Συμπιεστή (Κατάσταση):	✓

11. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



Μπαταρία (Κατάσταση):	✓	Μπαταρία Volt:	12.5

12. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

1. ΔΟΚΙΜΗ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τη δοκιμή του οχήματος ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

2. ΕΛΕΓΧΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τον έλεγχο ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τον έλεγχο ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

4α. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ - ΒΑΦΗ

Παρατηρήσεις:

Ήπια σημάδια χρήσης συμβατά με την ηλικία και τα χιλιόμετρα του οχήματος. Στο αντίστοιχο πεδίο φαίνονται τα μέρη με επαναβαφή.

4β. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ - ΑΜΑΞΩΜΑ / ΠΛΑΙΣΙΟ

Παρατηρήσεις:

Πλήρης έλεγχος δομικής ακεραιότητας: Το σασί και τα επιμέρους τμηματά του βρίσκονται στην εργοστασιακή τους κατάσταση, χωρίς ίχνη επισκευών ή παραμορφώσεων.

4γ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΪΑΣ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τον έλεγχο ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

5. ΖΑΝΤΕΣ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τον έλεγχο ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

6. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τον έλεγχο ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

7α. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τον έλεγχο ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

7β. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΡΕΝΩΝ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τον έλεγχο ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τον έλεγχο ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

9. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις

Κατά τον έλεγχο ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

10. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ

Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις


Κατά τον έλεγχο ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

11. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ


Δεν υπάρχουν Παρατηρήσεις


Κατά τον έλεγχο ο τεχνικός δεν παρατήρησε κάτι το οποίο θα έπρεπε να αναφέρει.

13. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ






CLIO








wecheck
yourcar























